

こ 提 案

問題点及び目的

現況写真

① 玄関ドアを道路より写す

- ① 既存のドア枠を撤去する
大工事になる(しょうか?)
↓
既存のドア枠の中へスッポリ
納まるドア
※色違い
を検討したい
↓
既製品のサッシの中で
一般家庭で使われる
玄関ドアです



この色です

NEW プレナスX23 C15型 オータムブラウン




メルスカリフォルニア・ブリックタイル ラレド 目地材/ADJ-100
MEL-010209 フラット MEL-011209 コーナー MEL-010209M マグサ



メルスカリフォルニア・ブリックタイル エンセナーダ 目地材/ADJ-100
MEL-010216 フラット MEL-011216 コーナー MEL-010216M マグサ




- ② サッシの周りはタイルを張り、サッシ取付工事後の
痕跡を消す
と更にデザ
イン的にも
考慮した



ブリックタイル

≧60×100



メルスカリフォルニア・ブリックタイル モンテレイ 目地材/ADJ-100
MEL-010219 フラット MEL-011219 コーナー MEL-010219M マグサ




③ 雨樋を写す

- ③ 変形のしにくい製品を選んだ
④ 雨樋の固定金物を90cmの間隔から
45cmの間隔にする

ナショナル雨といくアイアン

伸び縮みが少なく、曲がりにくい



■われにくい — 耐衝撃性

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることも
しばしば。こんなとき、インサートされたスチール芯が優れた耐衝撃
性を発揮します。

アイアンとプラスチックとの比較

品 種	割れ状態	凹み状態
アイアン 丸 105	○(割れなし)	○(凹みなし)
ハイ丸(プラスチック)105	×(割れ)	○(凹みなし)

- ① 雨樋が変形してしまつた
(樋の清掃がしにくいので)
角型 → 丸型にしてほしい

